

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления образования  
Администрации Симферопольского района

С.В. Дмитрива

«23» июня 2023 г.



**УТВЕРЖДЕНО**

Директор МБОУ  
«Молодежненская школа №2»

Л.А. Довец

«23» июня 2023 г.



**ПЛАН**

адаптации к потребностям инвалидов и другим маломобильным группам населения  
**МБОУ «Молодежненская школа №2»** п.г. Молодежное, ул. Школьная, дом 2,  
**Симферопольского района Республики Крым**  
на период 2021-2025 годы

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1. Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>					
1.1. Вход на территорию	1. Отсутствует информация об объекте	-	Вход на участок оборудовать доступной для МПН, элементами информации об объекте	2021 год	-
1.2. Путь движения по территории	1. Не обеспечена информационная поддержка на всех путях движения (отсутствуют тактильные средства связи выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей)	-	Обеспечить информационное сопровождение к главному входу и пандусу (нанесение цветной и тактильной маркировки)	2021 год	-
	2. Нет обозначений направлений движения ко входам	-	Установить обозначений направлений движения ко входам	2021 год	-

## 2. Вход (ходы) в здание

2.1. Входная площадка	1. Отсутствует контрастная и тактильная полоса перед дверью	-	Установить контрастную и тактильную полосу перед входной дверью	2022 год	-
2.2. Тамбур, (входная дверь в вестибюль)	1. Края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом	-	Края дверного полотна и ручки выделить контрастным цветом	2022 год	-
	2. Отсутствует контрастная рельефная поверхность на 0,8 м перед дверью	-	Установить контрастную рельефную поверхность на 0,8 м перед дверью	2022 год	-
2.3. Лестница (наружная)	1. Отсутствуют предупредительные тактильные полосы перед лестницей	-	Установить предупредительные тактильные полосы перед лестницей на 0,8 м	2023 год	-
	2. Отсутствуют дополнительные разделительные поручни, а также завершающая часть поручня на 0,3 м.	-	Установить дополнительные разделительные поручни, а также завершающую часть поручня на 0,3 м.	2023 год	-
2.4. Входная дверь	1. Края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом	-	Края дверного полотна и ручки выделить контрастным цветом	2023 год	-

## 3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

3.1. Вестибюль, (коридор)	1. Отсутствует тактильная плитка на путях движения	-	Организовать систему информации с тактильным обозначением препятствия	2024 год	-
	2. Отсутствует контрастная полоса перед дверьми кабинетов и помещений	-	Нанести контрастные полосы перед дверьми кабинетов и помещений на 0,6м от дверей	2024 год	-
3.2. Лестница, внутри здания между этажами, (левое и правое крыло)	1. Отсутствуют поручни вдоль стены	-	Установить поручни вдоль стены	2024 год	-
	2. Отсутствуют контрастные лапальные указатели перед лестницами	-	Нанести контрастные лапальные указатели перед лестницами	2024 год	-
	3. Отсутствуют бортики на боковых краях (не примыкающих к стене)	-	Установить бортики на боковых краях (не примыкающих к стене)	2024 год	-
	4. Лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами	-	Приобрести ТСП (лестницеход) для преодоления вертикальных препятствий	2025 год	-
3.3. Двери на 1,2,3,4 этажах, (левое и правое крыло)	1. Края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом	-	Края дверного полотна и ручки выделить контрастным цветом	2024 год	-
	2. Отсутствует контрастная рельефная поверхность на 0,6 м перед дверью	-	Установить контрастную рельефную поверхность на 0,6 м перед дверью	2024 год	-
	3. Отсутствует тактильное размещение информации об объекте	-	Установить информацию с дублирующим рельефным шрифтом	2024 год	-
3.4. Пути эвакуации	Отсутствие системы экстренного оповещения	-	Организовать систему оповещения в экстренных случаях	2025 год	-

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

4.1. Кабинетная зона обслуживания	1. Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка и световой сигнализации об эвакуации в случае ЧС	-	Установить световой сигнализатор школьного звонка и световой сигнализации об эвакуации в случае ЧС	2021 год	-
	2. Не нормативное размещение информации о помещениях	-	Обеспечить размещение информации о помещениях в соответствии с нормами п.5.5.8 СП 59.133330.2012	2021 год	-
	3. Отсутствует контрастная рельефная поверхность на 0,6 м перед дверью	-	Установить контрастную рельефную поверхность на 0,6 м перед дверью	2024 год	-
	4. Края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом	-	Края дверного полотна и ручки выделить контрастным цветом	2024 год	-
4.2. Спортивный зал	1. Не нормативное размещение информации о помещениях	-	Обеспечить размещение информации о помещениях в соответствии с нормами п.5.5.8 СП 59.133330.2012	2021 год	-
	2. Края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом	-	Края дверного полотна и ручки выделить контрастным цветом	2024 год	-
	3. Отсутствует контрастная рельефная поверхность на 0,6 м перед дверью	-	Установить контрастную рельефную поверхность на 0,6 м перед дверью	2024 год	-
4.3. Столовая	1. Не нормативное размещение информации о помещениях	-	Обеспечить размещение информации о помещениях в соответствии с нормами п.5.5.8 СП 59.133330.2012	2021 год	-
	2. Края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом	-	Края дверного полотна и ручки выделить контрастным цветом	2024 год	-
	3. Отсутствует контрастная рельефная поверхность на 0,6 м перед дверью	-	Установить контрастную рельефную поверхность на 0,6 м перед дверью	2024 год	-
	4. Отсутствует предупредительные тактильные полосы на пути движения	-	Нанести предупредительные тактильные полосы вокруг колонн и на пути движения	2024 год	-
	5. Края дверного полотна «запасного выхода» и ручки не выделены контрастным цветом	-	Края дверного полотна «запасного выхода» выделить контрастным цветом	2024 год	-
4.4. Прилапочная фирма обслуживания, (буфет)	Отсутствует информация об объекте и перечень предоставляемых услуг	-	Обеспечить информацией согласно нормативам	2021 год	-

4.5. Перемещение по маршруту (библиотека)	1. Не нормативное размещение информации в помещениях	-	Обеспечить размещение информации о помещениях в соответствии с нормами п.5.5.8 СП 59.133330.2012	2025 год	-
	2. Края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом	-	Края дверного полотна и ручки выделить контрастным цветом	2024 год	-
	3. Отсутствует контрастная рельефная поверхность на 0,6 м перед дверью	-	Установить контрастную рельефную поверхность на 0,6 м перед дверью	2024 год	-
4.6. Актовый зал	1. Не нормативное размещение информации о помещениях	-	Обеспечить размещение информации о помещениях в соответствии с нормами п.5.5.8 СП 59.133330.2012	2021 год	-
	2. Края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом	-	Края дверного полотна и ручки выделить контрастным цветом	2025 год	-
	3. Отсутствует контрастная рельефная поверхность на 0,6 м перед дверью	-	Установить контрастную рельефную поверхность на 0,6 м перед дверью	2025 год	-
	4. Не предусмотрены места для инвалидов на креслах-колясках, а также их доступность на сцену	-	Обеспечить доступность инвалидов на креслах-колясках в соответствии с нормами п.7.2.4 СП 59.13330.2012	2025 год	-
	5. Отсутствует системная информация на пути движения по объекту	-	Обеспечить системную информацию на пути движения по объекту	2025 год	-
<b>5. Санитарно-гигиенические помещения</b>					
5.1. Туалетная комната	1. В туалетной комнате отсутствует кнопка вызова персонала	-	Оборудовать туалетную комнату для инвалидов кнопкой вызова персонала	2025 год	-
	2. Отсутствуют предупредительные тактильные полосы перед дверью в туалетную комнату для инвалидов и внутри помещения	-	Установить предупредительные тактильные полосы в соответствии с нормами	2025 год	-
	3. Ненормативное размещение выключателей	-	Разместить выключатели на высоте 0,8 м от уровня пола	2025 год	-
	4. Отсутствуют нормативные поручни возле раковин и санузлов	-	Установить нормативные поручни возле раковин и санузлов	2025 год	-

Директор МБОУ «Молодежненская школа №2»



Л.А. Дюбен